


Sistemele de Reglare Automata

SRA - Sistemele de Reglare Automata sunt sisteme cu bucla de reactie (loop control) care functioneaza pe baza analizei in permanenta a valorii de iesire (marimii reglate), preluata prin intermediul reactiei negative. Diferenta dintre valoarea de iesire si valoarea de referinta, numita "eroare", este folosita de SRA pentru eliminarea acesteia sau mentinerea ei in anumite intervale prestabilite.




Un SRA se compune din urmatoarele elemente:

- RA - Regulator automat;
- PF - Partea fixata(Procesul condus);

Marimile definite:

- r - Referinta;
- e - Eroarea;
- u - Comanda;
- y - Variabila de proces(Marimea reglata, iesirea);

Daca definim $H_r(s)$ functia de transfer a regulatorului si $H_f(s)$ functia de transfer a partii fixate, Schema unui SRA devine:




Partea fixata(PF) contine procesul tehnologic(PT) asupra caruia actioneaza regulatorul automat(RA).

Procesul tehnologic(PT) este comandat de catre regulatorul automat(RA) prin intermediul elementelor de executie(EE). Citirea marimii reglate(y - variabila de proces) se face prin

intermediul traductorilor(T) care ofera marimea x proportionala cu marimea y adica $x=k^*y$.

Putem deci reprezenta un SRA sub forma:




Unde:

- RA - Regulator automat;
- PT - Procesul tehnologic;
- EE - Element de Executie;
- T - Traductor;

Marimile definite:

- r - Referinta;
- e - Eroarea;
- u - Comanda;
- m - Executia;
- v - Perturbatia;
- y - Variabila de proces(Marimea reglata, iesirea);
- x - Reactia;

Mult mai fireasca ar fi reprezentarea in care procesul tehnologic(PT) ar fi reprezentat separat, la care se adauga in mod firesc dispozitivul de automatizare. Aceasta reprezentare ar corespunde dezvoltarii firesti a sistemelor tehnologice in care initial se realizeaza un proces tehnologic dupa care se automatizeaza.




1. Sisteme de reglare automata - PID

In urmatoarea aplicatie vom realiza un SRA-uri (sisteme de reglare automata) de tip PID (proportional-integrativ-derivativ) discret.

Un SRA de tip PID mentine valoarea iesirii y in jurul valorii de referinta r prin intermediul comenzii u. Comanda u este generata de SRA prin intermediul unei functii de transfer caracterizata de trei constante: kp,ki,kd si Ti.

- kp este constanta - Proportionala (cu valori intre 0-4)
- ki este constanta - Integrativa (cu valori intre 0-5)
- kd este constanta - Derivativa (cu valori intre 0.2-2)
- Te este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)

In imaginea de jos este reprezentata comanda u (cu rosu) si iesirea y(cu verde).



Pentru implementarea regulatorului PID se va folosi metoda "Velocity". Conform acesti metode, comanda u din momentul k depinde de referinta r, de iesirea y si de e_v (e, din momentul k-1). Intervalul de timp dintre momentul k si momentul k-1 este Te(Timpul de esantionare).

Comanda u se obtine prin insumarea elementului proportional, integrativ (inte) si derivativ(deriv) astfel:

```
e = r - y;
inte = inte + e * Te;
deriv = (e - e_v) / Te;
u = kp * e + ki * inte + kd * deriv;
e_v = e;
```

In care:

- y este iesirea din pasul curent
- r este valoarea referinta
- e este eroarea calculata (r-y) din pasul curent
- e_v este valoarea calculata pentru e in pasul anterior
- u este valoarea calculata pentru comanda din pasul curent
- kp este constanta - Proportionala (cu valori intre 0-4)
- ki este constanta - Integrativa (cu valori intre 0-5)
- kd este constanta - Derivativa (cu valori intre 0.2-2)
- Te este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)

Variabila de proces adica iesirea y reprezentand totodata marimea reglata ar trebui sa provina din procesul tehnologic(PT) prin plasarea unui traductor. Avand in vedere functia de transfer $H_f(s)=1/(5s+1)$, vom simula y cu relatia:


$$y = (u * T_e + 5 * y_v) / (5 + T_e);$$

In care:


- y este valoarea calculata pentru iesire din pasul curent
- y_v este valoarea calculata pentru y in pasul anterior
- u este valoarea calculata pentru comanda din pasul curent
- T_e este timpul de esantionare (250 ms adica timpul de Refresh al HMI)

Dupa cum se observa iesirea y depinde de y_v (y din pasul anterior), comanda u din pasul curent si de timpul de esantionare T_e

Realizam aplicatia [Pid_v00](#) si plasam urmatoarele elemente pe "Front Panel":




Implementam expresiile pentru comanda u si iesirea y in "Block Diagram":




Utilizare "Formula Node" pentru a implementa Regulatorul PID

In aplicatia [Pid_v01](#) incercam sa simplificam "Block Diagram" folosind "Formula Node".



Crearea unui Sub VI pid


In aplicatia [Pid v02](#) se foloseste Sub VI-ul [pid](#). Obtinindu-se astfel un "Block Diagram" mult simplificat.




Urmatoarele aplicatii vor putea folosi Sub VI-ul [pid](#), dezvoltarea acestora fiind mult simplificata prin folosirea acestui Sub VI.

[Controlul nivelului unui lichid intr-un rezervor](#)

Pe baza aplicatiei anterioare vom realiza aplicatia [Regl_nivel](#) pentru controlul nivelului unui lichid intr-un rezervor.



"Block Diagram" fiind similara cu "Block Diagram" a aplicatiei anterioare.




Imaginea de fundal se pregeste folosind diverse editoare dupa care se copiaza in Front Panel.


2.Utilizarea modulului PID din Control and Simulation

Vom utiliza in continuare modulul Functions->Control and Simulation->PID care sa gaseste in versiunile mai noi incepand cu LabVIEW 2020.

In aplicatia [Pid v20](#) se foloseste Sub VI-ul Functions->Control and Simulation->PID.vi pentru a realiza un SRA PID.



"Block Diagram" fiind:



In aplicatia [Pid v21](#) incercam sa simplificam "Block Diagram" folosind "Formula Node".

Control loop using PID

